

令和6年能登半島地震による石仏等の被害・第4報

2024年2月24日までに確認のもの

撮影者

松井兵英(富山県富山市)

滝本やすし(石川県金沢市)

富山県富山市吉野の蔵王社 2月13日 松井撮影
鳥居の木鼻が落ちている。



富山県富山市小糸の八坂神社 2月13日 松井撮影

灯籠の竿が折れ、転落している。



富山県富山市東猪谷の浄土宗宝樹寺 2月13日 松井撮影
六地蔵の1体の首が折れている。隣の地蔵も傾いている。



被災前の六地蔵



石川県金沢市下新町の久保市乙剣宮 2月14日 滝本撮影
鳥居の笠木の継ぎ目が損傷。補修が行われている。



石川県金沢市山の上町の小坂神社 2月23日 滝本撮影
狛犬や神鹿がズレている。灯籠が倒壊、石垣も崩れている。



石川県金沢市大樋町の児安神社 2月23日 滝本撮影
狛犬がズレている。境内社乳母嶽神社前の灯籠が倒壊している。



被災前の乳母嶽神社

石川県金沢市小坂町の野間神社 2月23日 滝本撮影
鳥居上部が崩落、扁額が割れている。灯籠が倒壊している。



割れた扁額

被災前の鳥居



倒壊した灯籠

被災前の灯籠



石川県金沢市宮保町の日吉神社 2月14日 滝本撮影
灯籠が倒壊している。狛犬は以前から傾いていた。



被災前の灯籠



石川県金沢市南森本町の住吉神社 2月14日 滝本撮影
玉垣が倒壊、狛犬が転落しており、境内の隅に置かれている。



石川県津幡町川尻の醫師神社 2月14日 滝本撮影
鳥居が倒壊したが、撮影時にはすでに片付けられていた。



被災前の醫師神社



石川県津幡町鳥越の大国主神社(弘願寺跡) 2月14日 滝本撮影

津幡町指定文化財の石造宝塔。倒壊して、すでに積み直されているが、屋根に損傷がみられる。



被災前の宝塔



石川県内灘町宮坂の黒船神社 2月17日 滝本撮影

液状化現象で境内が波打っている。鳥居が手前に倒壊、灯籠も倒れている。



石川県羽咋市柴垣町の路傍 2月24日 滝本撮影
路傍の地藏堂。1週間前に前を通った時には傾いていなかった。



石川県七尾市高田町の路傍 2月17日 滝本撮影

真宗大谷派宗貞寺向かいの路傍に建てられていた大きな名号塔。前に倒れている。



被災前の名号塔



石川県穴水町鹿島の鹿島神社 2月17日 滝本撮影
鳥居上部が崩落。灯籠、狛犬なども倒壊している。



石川県穴水町大町の穴水大宮 2月17日 滝本撮影
社号標柱、鳥居、灯籠、玉垣などが倒壊散乱している。



石川県穴水町大町の高野山真言宗来迎寺 2月17日 滝本撮影

本堂に損壊がみられる。庭園は斜面崩落などでメチャクチャになっている。本堂前の五重塔が倒壊。六地蔵や水子地蔵などが転倒。散乱していた水子地蔵は前日に並べられたばかりである。



石川県穴水町中居の高野山真言宗地福院 2月17日 滝本撮影

山門右の六地藏前の石垣が崩落、六地藏が転倒損壊している。境内の宝篋印塔が倒壊している。



石川県穴水町中居の高野山真言宗明王院 2月17日 滝本撮影
山門前の石垣が崩落している。山門左右の地蔵2体が転倒している。



石川県穴水町中居の高野山真言宗醫王院 2月17日 滝本撮影
門前の光明真言塔が台座から転落している。水子地蔵が転倒散乱している。



被災前の光明真言塔



石川県穴水町前波の路傍 2月24日 滝本撮影
題目塔が隣の地藏堂に倒れかかっている。



石川県穴水町前波の曹洞宗洞光寺 2月24日 滝本撮影

中世の板碑群は無事であるが、隣の地蔵堂が倒壊して地蔵が下敷きになっている。



被災前の地蔵堂内



石川県穴水町明千寺の高野山真言宗明泉寺 2月17日 滝本撮影

国指定重要文化財の石造五重塔は、3層屋根から上がズレており、一部崩落もみられる。初層軸部の左右壁が外側にズレており、倒壊の危険がある。境内の多くの石塔が転倒している。



被災前の五重塔



明泉寺式五輪塔



被災前の明泉寺式五輪塔



板石五輪塔



被災前の板石五輪塔



五重塔



被災前の五重塔



石川県能都町瑞穂西安寺の曹洞宗最安寺 2月17日 滝本撮影

参道の地蔵堂では地蔵が転倒破損しており、隣の大乗妙典塔や庚申塔も転倒している。



石川県能都町鵜川の菅原神社 2月17日 滝本撮影
社号標柱や両部鳥居などが倒壊している。



石川県能都町七見の曹洞宗萬年寺 2月24日 滝本撮影

山門左右の観音は立て直されているが、十一面千手観音座像の光背上部が破損している。地藏堂内では、転倒した中央の大きな地藏は頭部のみが残されている。



被災前の観音と地藏



石川県能都町宇出津の浄土宗天徳寺 2月17日 滝本撮影

山門下の石垣が崩れている。山門は傾いており、通れない。本堂も損傷が激しく、手前の地面には多数の亀裂が入っている。金毘羅大権現堂は全壊。地蔵堂では、地蔵が転倒破損している。



石川県能都町山中の路傍 2月24日 滝本撮影

路傍の地藏堂。丸彫り立像の地藏2体は前に倒れている。



石川県能都町宮犬の高野山真言宗弥勒院 2月24日 滝本撮影

本堂と庫裡は損傷が激しく、倒壊の危険がある。本堂左手の河下大明神堂が全壊、河下大明神の石像が下敷きになっているが外からは確認できない。参道の光明真言供養塔が後ろに倒れかかっており、六地蔵と六観音は全て転倒し損傷が激しい。



転倒した六地蔵



転倒した六観音



被災前の六地蔵、光明真言供養塔、六観音



石川県珠洲市宝立町南黒丸の八幡神社 2月24日 滝本撮影

拝殿と本殿が全壊している。鳥居や灯籠などが倒壊している。狛犬が台座から転落している。
珠洲市指定文化財の石造三重塔が倒壊破損している。



倒壊した三重塔



被災前の三重塔



石川県珠洲市三崎町小泊の八幡神社 2月24日 滝本撮影

鳥居の上部が崩落している。灯籠が倒壊している。狛犬が台座から転落、足が折れている。



石川県珠洲市三崎町寺家の天台宗翠雲寺 2月24日 滝本撮影

本堂が傾いており、倒壊の危険がある。鐘楼が倒壊、梵鐘が下敷きになっている。地蔵堂が倒壊、地蔵の頭が出ている。六地蔵も転倒散乱している。珠洲市指定文化財の石造五重塔が倒壊破損している。



倒壊した地蔵堂から頭を出している地蔵



転倒散乱している六地蔵



倒壊した鐘楼



鐘楼の下敷きになった梵鐘



倒壊した五重塔



被災前の五重塔

