

令和6年能登半島地震による石仏等の被害・第2報

2024年2月4日までに確認のもの

撮影者

松井兵英(富山県富山市)

滝本やすし(石川県金沢市)

尾田武雄(富山県砺波市)

富山県富山市五艘の曹洞宗長慶寺 1月31日 松井撮影

石造五百羅漢の2体が倒れており、1体が途中で折れている。各像の間に建てられている小さな灯籠が数基倒れている。南側にある三十三観音の2体が倒れている。



富山県射水市立町の浄土宗曼陀羅寺 2月3日 滝本撮影

山門右手の地藏堂の地藏3体が転倒、首が折れている。左手の六地藏堂や不動堂の石像は無事。墓地内では10基ほどの墓標が倒れている。



富山県射水作道の浄土宗常照寺 2月3日 滝本撮影

墓地内では10基ほどの墓標が転倒している。数体の地蔵が転倒、首が折れているものもみられる。



富山県射水三ヶの浄土宗正覚寺 2月3日 滝本撮影

庫裡に隣接する蔵の外壁の一部が崩落。地藏堂内では転倒して首が折れた地藏もみられる。



被災前の地藏堂



富山県高岡市戸出町の曹洞宗太玄寺 2月3日 滝本撮影

地蔵堂内では、数体の地蔵が転倒している。道路向かいの「南無釈迦牟尼佛」石塔は無事。



被災前の堂内



富山県高岡市関町の高野山真言宗總持寺 1月20日 尾田撮影、1月27日 滝本撮影
外壁周囲に建てられている六十六部の石仏39体のうちの3体が、外壁へ倒れかかっている。
ガタついていた2体も安全のため外壁へ倒れかけられた。地蔵堂内でも隣の地蔵に倒れかかっ
ている地蔵がみられる。境内の灯籠も転倒している。



富山県高岡市博労町の浄土宗極楽寺 1月27日 滝本撮影

地蔵堂内では、転落した地蔵1体の首が折れている。境内の徳本名号塔などは無事。



富山県高岡市伏木古府の路傍 1月27日 滝本撮影

不動明王、地蔵、金剛界大日如来が納められている。3体とも、奥壁に倒れかかっている。



被災前の堂内



富山県高岡市伏木本町の浄土宗伏木教会 1月27日 滝本撮影

地蔵堂内では、転倒したり倒れかかっている地蔵がみられる。境内の光導名号塔は無事。



被災前の堂内



富山県高岡市伏木東一宮の浄土宗念佛寺 1月27日 滝本撮影

地蔵堂内では、地蔵が横に倒れている。




富山県氷見市中央町の日宮神社 1月27日 滝本撮影

灯籠が倒壊している。倒壊の危険があった蔵は、重機によって既に壊されている。境内を取り囲む玉垣も倒壊、ブルーシートがかけられている。



富山県南砺市安居の高野山真言宗安居寺 2月3日 滝本撮影

参道では、数基の灯籠が倒壊している。宝篋印塔の相輪が落ちている。観音堂前の左側の灯籠が倒壊している。



富山県南砺市石田の立山社 2月3日 滝本撮影

鳥居上部の島木と笠木が前後にズレており、倒壊の危険がある。



被災前の立山社

富山県南砺市北野長楽寺の長楽寺神社 2月3日 滝本撮影
灯籠1基が倒壊している。



富山県南砺市川原崎の天満宮 2月3日 滝本撮影

鳥居の額束がズレている。少し手前に傾いており、倒壊の危険がある。



被災前の天満宮



石川県津幡町津幡の路傍 2月4日 滝本撮影

路傍の地藏堂内に大小19体の地藏が納められている。中央の大きな地藏が転倒、小さな地藏が下敷きになっている。



被災前の堂内



石川県津幡町倉見の地藏広場(火葬場跡) 2月4日 滝本撮影

倉見の5集落のうちの4集落の火葬場に建てられていた六地藏、4組24体である。転倒して2体が大きく破損しており、仮補修されている。



石川県羽咋市吉崎町の湍津姫神社 2月4日 滝本撮影
狛犬1体が台座から転落している。



石川県羽咋市円井町の浄土真宗本願寺派願正寺 2月4日 滝本撮影

本堂前の灯籠が倒壊している。小堂内では、不動明王と地蔵が奥壁に倒れかかっている。墓地内では、転倒した墓標がみられる。



石川県中能登町黒氏の路傍 2月4日 滝本撮影
青面金剛(庚申)が奥壁に倒れかかっている。



石川県七尾市矢田町の松尾天神社 2月4日 滝本撮影
鳥居や灯籠が倒壊。狛犬も台座から転落している。



石川県七尾市郡町の曹洞宗霊泉寺 2月4日 滝本撮影

本堂前の灯籠が倒壊している。六観音が倒れかかっており、転倒した地蔵の首が折れている。山門内の六地蔵は無事。墓地内では、転倒した墓標がみられる。



石川県七尾市太田町の曹洞宗海門寺 2月4日 滝本撮影

本堂に損傷がみられる。境内では多くの石造物が倒壊している。地蔵堂内では、多数の地蔵が転倒、中世の半跏地蔵は奥壁に倒れかかっている。




石川県志賀町甘田の路傍 1月30日 滝本撮影

2基の題目塔が並んで建てられているが、右の1基が転倒している。



石川県志賀町岩田の白山神社 1月30日 滝本撮影

鳥居上部の笠木などが崩落している。狛犬1体が台座から転落、もう1体もズレている。



石川県志賀町宿女の火結神社 1月30日 滝本撮影

灯籠が倒壊している。狛犬は2体とも大きくズレており、転落しそうである。



石川県志賀町福野の気多神社 1月30日 滝本撮影

鳥居や灯籠などが倒壊。拝殿も損傷が大きい。薬師堂内の「妙法蓮華経」板碑が倒れている。



被災前の「妙法蓮華経」板碑



石川県志賀町二所宮大坂平の諸岡比古神社 1月30日 滝本撮影
参道の鳥居が手前に倒壊している。



石川県志賀町堀松の曹洞宗宗泉寺 1月30日 滝本撮影

本堂と庫裡は損傷が大きい。山門が大きく傾いており、倒壊寸前である。左右の地藏堂が倒壊、六地藏が下敷きになっている。

